

Erledigt

CLOVER -> EIST & andere Einstellungen für S.775

Beitrag von „Tanzmusikus“ vom 5. Oktober 2017, 21:29

Gern. Da dürfte noch Einiges durcheinander sein durch das ständige Updaten von CLOVER und dessen einhergehenden Neuerungen.

Natürlich auch von händischen Unzulänglichkeiten. Clover ist jetzt bei mir auf dem Stand v2.4k r4233.

Der [oben von mir genannte Fehler](#) ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass neben EC auch die ML-Partition gemounted wird.

Wo kann ich das am Gescheitesten abstellen?