

**Erledigt**

## **Ruhezustand funktioniert nicht mehr wegen WLAN & Bluetooth Karte und zahlreiche weitere Probleme :P**

**Beitrag von „Tommisan“ vom 5. Oktober 2017, 21:49**

Hi, Du hast gefragt, wie das bei mir gewesen ist.

Als erstes bin ich dieses Tutorial durchgegangen und habe mir eine SSDT für die USB Ports erstellt. [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Den Port an dem die WLAN/BT Combokarte hängt habe ich als 0xFF deklariert.

Damit geht der Hacki in den Tiefschlaf. Leider aber soweit, das man ihn über BT nicht mehr wecken kann. Dazu benutze ich den On/Off Schalter am Gehäuse.

Damit kann man leben, muss aber noch mal vertieft werden.

Gruß