

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „sksh“ vom 6. Oktober 2017, 17:54

[@Sascha 77](#)

Hab High Sierra jetzt auch installiert bekommen und ich habe exakt das selbe Problem, nur dass er bei mir nach dem Neustart noch einen CMOS Reset macht, das scheint irgendwie zusammenzuhängen.

Irgendwas neues bei dir dazu?

Ich hatte das vor einiger Zeit unter Sierra auch, da hat dann [@griven](#) irgendwas für mich gemacht und dann ging es wieder, vielleicht kann er sich noch erinnern. [Hier ist der Post](#)

Zitat

Die DSDT habe ich bezgl. der CMOS Geschichte mal bearbeitet teste mal ob sich auf die Weise das Problem mit dem CMOS Reset nach Sleep/Neustart erledigt hat.

<https://www.hackintosh-forum.de/?postID=301099#post301099>

<https://www.hackintosh-forum.de/?postID=301099#post301099>