

Erledigt

Installation auf ASUS B250M-C mit Kaby Lake CPU

Beitrag von „macinsane“ vom 6. Oktober 2017, 18:00

Du kannst die Karte ruhig schon einbauen, musst aber mit `nv_disable=1` starten bis die Webdriver drin sind und denk an die `Nvdiagnosticsfixup.kext` um blackscreen zu vermeiden. Sollte mit den angehängten Dateien unter Sierra alles gehen. Die 1030 lief unter High Sierra nicht, so lange es keine Webdriver gab. Im BIOS Other OS und XHCI Handoff auf enabled (im aktuellen BIOS von ASUS muss man das nicht mehr).