

Erledigt

## USB Problem auf Sierra: Wie XHC1 in XHC\_umbennen?

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 17:53

Cooler Sache... 😊

Nope...

Alle USB2.0 Funktionalität wird über die BIOS Einstellung "XHCI Hand-Off" geregelt.

Da kein dedizierte USB2.0-Chip mehr auf dem Board dümpelt, wird alles über den USB3.0-Chip erledigt.