

**Erledigt**

## **HDMI Audio (Nvidia) funktioniert nicht - generelle Optimierungen**

**Beitrag von „Maddeen“ vom 8. Oktober 2017, 18:55**

Nur mal für mich, damit ich daraus auch was lerne

Die Informationen, die in den folgenden SSDT enthalten sind  
EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-HDMI-HD530-AIRPLAY.aml  
/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-HDMI-NVIDIA-PEG0.aml

hast du jetzt zusammen in die DSDT geschrieben, korrekt?

Damit die neue DSDT auch korrekt gelesen wird, hast du den Verweis zur DSDT in die  
config.plist geschrieben, korrekt?  
Daher auch die neue config.plist.

Aber was ist mit dem Inhalt der SSDT.aml?  
Die bleibt ja bestehen, korrekt?