

Erledigt

HDMI Audio (Nvidia) funktioniert nicht - generelle Optimierungen

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 20:08

Die Ausgabe sollte über HDMI/DisplayPort direkt funktionieren.

Einen IOREG brauche ich nicht, aber ein Screenshot vom Systembericht->Hardware->Audio wäre nett.

Sieht dann ungefähr so aus:

