

Erledigt

T530 (bzw. Thinkpads allgemein) - Sleep Problem -> Lösung vorhanden

Beitrag von „al6042“ vom 8. Oktober 2017, 21:55

Ich würde an der Stelle die USB-Settings für den Port an dem USB-hängt auf intern setzen...
achtet mal auf [@kuckkucks](#) USB-Anleitung