

**Erledigt**

## **BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 9. Oktober 2017, 19:45**

Du hast die verschiedenen Treiber getestet. Und falls es mit 10.13 auch nicht geht (das einen Treiber für das BT Teil enthält) ist es einfach mal an der Zeit zu sehen ob die Hardware geht. Sonst ist es nur blindes Rumgestochere.

Also mit Linux oder Win testen. Ob mit einer Linux Live CD oder vom Stick oder von einer alten Festplatte spielt keine Rolle.

Oder lass es und kauf die eine andere BT/WiFi Karte.