

Erledigt

LastBootedVolume mit geladenem EmuVariableUEFI Treiber funktioniert nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 10. Oktober 2017, 17:29

Was ist eigentlich der Hintergrund das BIOSe vermehrt kein beschreibbares NVRAM haben? Sollte man nicht eher die Ursache angehen als an den Symptomen rumdoktern? Wobei ich keine Lösung weiß. Einfach nur eine Frage zu BIOS, und ob man sich etwas wünschen sollte vom Hersteller.

Edit: und warum kann Windows reinschreiben? Erwartet macOS eine andere Adresse?