

Erledigt

LastBootedVolume mit geladenem EmuVariableUEFI Treiber funktioniert nicht

Beitrag von „sir_daniel“ vom 10. Oktober 2017, 17:31

[Zitat von apfelnico](#)

Was ist eigentlich der Hintergrund das BIOSe vermehrt kein beschreibbares NVRAM haben? Sollte man nicht eher die Ursache angehen als an den Symptomen rundoktern? Wobei ich keine Lösung weiß. Einfach nur eine Frage zu BIOS, und ob man sich etwas wünschen sollte vom Hersteller.

Gesendet von iPhone mit Tapataalk Pro

Das ist keine ganz unberechtigte Frage. Aber alle BIOS Versionen, die Kaby Lake unterstützen (ich habe gar kein KabyLake) haben die native NVRAM Unterstützung verloren. Natürlich ist es besser die Ursachen dafür zu überprüfen, die helfen mir aber bei meinem persönlichen Build nicht, deswegen würde ich doch gerne weiter an den Symptomen weiterdoktern.