

Erledigt

Gelöst: Schwarzer Bildschirm mit Build 17A405 und NVIDIA Web Driver

Beitrag von „Torpor“ vom 11. Oktober 2017, 07:20

Danke yamek.

Es gibt jedoch mittlerweile einen passenden Treiber von NVIDIA.

Ich installiere den neuen Web Driver für 17A405 vom 9. Oktober in macOS 10.13 17A405 und bekomme einen Black Screen.

Nachtrag:

Ich erhalte bei der Installation des NVIDIA Web Drivers diese Fehlermeldung: