

**Erledigt**

## **Intel HD4600: Probleme mit 4K Auflösung (UHD) ... die zweite Runde.**

**Beitrag von „Hacmac99“ vom 11. Oktober 2017, 12:48**

Bei mir ist die GK per HDMI-Ausgang vom Mainboard mit einem HDMI Kabel an den UHD verbunden. Der Mac bootet in Clover und wurde auch damit erstellt, alle Kexte liegen im Other Ordner.

Code

1. System Integrity Protection status: enabled (Custom Configuration).
- 2.
- 3.
4. Configuration:
5. Apple Internal: disabled
6. Kext Signing: disabled
7. Filesystem Protections: disabled
8. Debugging Restrictions: disabled
9. DTrace Restrictions: disabled
10. NVRAM Protections: disabled
- 11.
- 12.
13. This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.

Alles anzeigen