

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „aufdenschlips“ vom 11. Oktober 2017, 15:04

Schau mal, ob deine USB-DSDT-Einträge EICap und größer fit sind.

Seit HS hat mein BT auch nicht funktioniert bis ich den richtigen Mix hatte.