

**Erledigt**

## **BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht**

**Beitrag von „aufdenschlips“ vom 12. Oktober 2017, 07:46**

Hast du eine DSDT in Verwendung?

Falls ja, diese in MaciASL öffnen, auf patch klicken und El Cap renames oder ähnlich klicken. Wenn im vorher/nachher Fenster Änderungen angezeigt werden, musst du deine DSDT noch patchen.

Im diesbezüglichen Forumbereich einlesen. Ist kein Hexenwerk.