

Erledigt

Clover Installation von USB Stick bei ASRock P43D1600Twins-1394 klappt nicht

Beitrag von „metasynt“ vom 12. Oktober 2017, 19:15

[@Nio82](#)

habe schon ein paar mal mit diskmaker 6x den bootstick zu erzeugt. oft gab es während dessen fehlermeldungen. dann habe ich es mit dem install drive maker v1 aus dem wiki versucht. damit hat die installation des bootsticks geklappt.

gerade nochmals hab ich den stick neu formatiert und nochmals diskmaker 6x laufen gelassen. installation war laut diesem tool jetzt erfolgreich, dann clover 2.4233 installiert, deine kexte in den ordner others kopiert, die config.plist kopiert.

clover bootloader startet, ich wähle das osx vom bootstick an und er startet wieder nach einer gewissen zeit neu....

auch das funktionierende 10.6.8 lässt sich nicht über den clover bootloader starten.

muss ich irgendwelche speziellen bootbefehle setzen. -v läuft immer mit, welche könnte ich noch testen?

grüsse

metasynt