

Erledigt

Lenovo T530 kein Displayport nach Supplemental Update

Beitrag von „PDM“ vom 12. Oktober 2017, 20:20

Hallo [@ThinkpadX301](#),

Nativ hat das Panel 1600x900, am externen Displayport hängt ein Monitor mit 2560x1440. Vor dem Update auf Supplemental hat alles ohne Probleme geklappt. Mir ist auch während der Migration von High Sierra aufgefallen, dass dieses nur über das interne Panel funktioniert hat ("gIOscreenLockState"), aber als dann alles abgeschlossen war startete der Hack über den externen Bildschirm. Ich hatte mir nichts gedacht, da ja danach alles wieder funktioniert hat. Dann kam das Update auf Supplemental und seit dem nichts mehr über Displayport. Ach ja, es ist einer von zwei Displayports an der Dockingstation. Mir fehlt da der Ansatz woran es liegen könnte. Ideen?

Update: muss ich in diese Richtung schauen? <https://www.hackintosh.zone/fo...hdmi-in-intel-hd4000-gpu/>

Danke