

Probleme mit Multibeast und iBoot

Beitrag von „s1c“ vom 10. August 2011, 22:26

[Zitat von rpt007](#)

Hallo,

mit welcher Multibeast Version hast du nachinstalliert?

Habe ein ähnl. MotherBoard (UD3R) und hatte erst Erfolg (10.6.6 auf 10.6.8), als ich mit Multibeast 3.7.2 die Post-Installation durchgeführt habe.

Bei LION brauchst du dann sogar Multibeast 3.8, da sonst eine Endlos-Bootschleife kommt. Habe LION über das 10.6.8er drüberinstalliert - absolut problemlos (musste nur Audio und Netzwerk mittels Multibeast 3.80 nachinstallieren).

Grüße
RPT007

Alles anzeigen

habe es mit Multibeast v. 3.8 gemacht