

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „hp246“ vom 14. Oktober 2017, 20:36

Die frage ist was 😊

Also mit den Dateien habe ich schon mal das WLAN zum laufen gebracht... Weis jetzt aber nicht ob es 5GHz oder 2,4GHz ist...

Wichtig ist das BT 😞 und die wird nicht erkannt... USBInject? Habe irgendwie das Gefühl das es daran liegt... Meine Front USB2 Ports gehen auch komplett nicht 😞

Hab gerade eben die Karte eingebaut... Damit ich auch endlich Airport Support bekomme 😞

Mit Freundlichen Grüßen