

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „al6042“ vom 14. Oktober 2017, 21:12

Na ja, das 15-Port Limit für USB wurde mit El Capitan (10.11.x) eingeführt und nervt seit der Zeit...

Der erste aus folgendem Linke könnte spannend werden:

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)