

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „hp246“ vom 14. Oktober 2017, 22:31

Ok soweit alles erledigt...

Checkliste...

Neue DSDT.aml in Patches ordner

DSYM files gelöscht

USBAllInject in other drin