

Erledigt

Notebook Samsung R510-Aura T3200 Derina (NP-R510-FSX1DE)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 17. Oktober 2012, 12:29

es ist möglich das die Grafikkarte nicht mit dem 64bit Modus Klar kommt. Im Setup hab ich auch schon festgestellt dass nicht alle Extensions vorhanden sind wie nach der Installation. Versuch mal arch=i386 ggf noch -x dabei für's Setup.

Mountain Lion hat zwar keinen 32bit Support mehr aber wenn damit die Installation Klappt hast du evtl. nachher Chancen. Ich hatte eine 8800GT mit ML erfolgreich im Einsatz und da die 9er Serie fast identisch ist sollte das von den Extensions her klar gehen.