

Erledigt

macOS High Sierra Ozmosis Kompatibels Mainboard Socket 1150 empfehlung gesucht

Beitrag von „al6042“ vom 14. Oktober 2017, 23:16

Wenn aber kein Platz in Original ROM ist um solche großen Daten wie den APFS Treiber aufzunehmen, wird das aber nicht funktionieren.