

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „hp246“ vom 14. Oktober 2017, 23:34

[Zitat von al6042](#)

Somit ist Audio per HDMI auch eingerichtet...

Ggf. musst du in der DSDT die "layout-id" unter "Device (HDEF)" von "0x01, 0x00, 0x00, 0x00" nach "0x03, 0x00, 0x00, 0x00" ändern...

Wo finde ich das? Unter ACPI oder DEVICE beim cloverconfig..?

Mit Freundlichen Grüßen