

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2017, 00:34

Da hat er wohl einen Problem mit dem Anschluss des Front-Audio.

Ich werde erst morgen wieder mit drauf schauen können, aber du solltest mal während dem Betrieb das HDMI oder DisplayPort Kabel ab und wieder dran hängen... eventuell braucht der nur noch einen Schubser...