

Erledigt

VRAM Patch Intel HD4600 to 2048mb

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. Oktober 2017, 15:17

Das mit dem nicht in Clover passt schon. Es wird bei dir der ig-platform-id = 0x0D220003 verwendet. 😊

Daher hier mal Versuch 2. Tausche in dem KextTo Patch "AppleIntelFramebufferAzul" die Find und Replace Werte gegen:

Code

1. Find:
2. 0000 0060 9914
- 3.
- 4.
5. Replace:
6. 0000 0080 9914

Dann wieder Neustart.