

Erledigt

## GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „Patricksworld“ vom 16. Oktober 2017, 19:56

[Zitat von Sofasurfer](#)

nach dem Apfelzeichen das Parkverbot. Woran liegt das?

Das ist einer der häufigsten Fehler den man googeln kann 😊

In der Regel (eigentlich immer) liegt es an den USB Ports. Für die reine Installation, solltest du schauen ob du einen USB 2.0 Stick hast. Den bitte auch in einem 2.0 Port benutzen. Eventuell im BIOS nachsehen ob du auf 2.0 umstellen kannst. Alle USB-Ports zum installieren an dem Board durchtesten. Zusätzlich eventuell den [USBjektall.kext](#) in den Kextordner hinzufügen.

MFG Patrick