

Erledigt

H81M-D2V high sierra installation problem

Beitrag von „griven“ vom 16. Oktober 2017, 22:12

Dann man los...

Bild 6:

USB Support = Full Initial einstellen

VT-d = Falls einstellbar auf disable

Bild 8:

Intel Processor Graphics = Disabled die nutzt Du ja nicht

Bild 9:

ErP = Enabled

Zu allen Bildern was ein Kirmes Bios oO