

Erledigt

Nvidia Web Driver/ High Sierra 10.13/

Beitrag von „enjinx“ vom 16. Oktober 2017, 22:54

[Zitat von mitchde](#)

Wichtig ist, falls du neueste Lilu 1.2 hast, zusammen mit NVfixup, unbedingt evtl. vorhandenen NV...val.kext aus /L/E zu entfernen.

Des weiteren mal checken ob der Webdriver auch wirklich von der OSX build version passt....

alles bereits getestet, den Hinweis hast du mir schon vorher gesagt gehabt. klappt aber nicht, muss das OS immer wieder neu installieren. Sobald der im loop drin ist, kann ich nicht mehr auf das Betriebssystem von OSX zugreifen. Auf den EFI Ordner kann ich jederzeit mit Windows aufrufen und Dateien ändern bzw löschen. und wie Besatz im /L/E waren keine Einträge von Nvidia.

du musst es dir so vorstellen: Rechner startet, clovermenü erscheint, boot macOS from macOS, die langen texte(-V, hier sehe ich auch, dass der Web Driver installiert ist). und ganz am Ende erscheint IOControl.... und genau hier startet es jedesmal neu. Egal was ich an meiner Config oder im Clover umstelle, ich kann nicht mehr auf das OS zugreifen. Muss es dann jedesmal wieder neu installieren.