

Erledigt

## Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Oktober 2017, 18:30

Dann könnte es aber passieren dass du dir das System völlig verrammelst, bleibe lieber bei Clover Bootloader direkt und arbeite mit den Kexten aus der EFI heraus, es sein denn du weist ganz genau was du da machst mit dem Beast. 😁