

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „drnoodle“ vom 19. Oktober 2017, 10:42

Ich bekomme Sound nicht zum laufen. Habe den AppleALC (1.1.4) getestet, genauso wie den Inject über den Clover Configurator. Ich hab mir jetzt eine Firewire karte bestellt, in der Hoffnung das diese in HS läuft und ich meine Apogee Duet nutzen kann.

Hast du Sound News? 😊