

Erledigt

High Sierra auf Lenovo Y50-70

Beitrag von „orbislacteus“ vom 20. Oktober 2017, 13:10

Ich habe die schon rausgeschmissen und es ohne die versucht. Scheint derselbe Fehler zu sein. Hast du eine Ahnung, was genau das Problem ist? Wird ja vermutlich nicht der Sound sein oder?

Hier ist meine spezifische DSDT.

Ich habe die WLAN Karte bestellt, die auf dem Tomatenforum empfohlen wurde. Aber die braucht halt ein paar Tage aus China. Dann werde ich sehen, ob die funktioniert. Das mit dem BIOS Mod habe ich auch so verstanden - soll ja aber nicht nötig sein. [DVMT](#) Prealloc habe ich per EFI schell auf den dort genannten Wert gesetzt. Ich könnte nochmal versuchen das zu verifizieren, ob es jetzt tatsächlich die 128 MB hat oder nicht. Das könnte eventuell noch eine Ursache sein. Ist aber wohl nicht so einfach.

Grüße