

Erledigt

Sierra auf X38 Board + Q9950

Beitrag von „ralf.“ vom 21. Oktober 2017, 08:00

Lad mal ein Foto hoch, Vermutlich der Aptiofixdrv,
Andere Version davon testen