

Erledigt

Umbau G5 nach ATX mit Laser Hive Unterstützung

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. Oktober 2017, 14:52

jaa...gewinde sauber aufbohren, sauber machen und neu schneiden.