

Erledigt

VRAM Patch Intel HD4600 to 2048mb

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Oktober 2017, 08:45

Wenn du das flackern beim Booten meinst gab es dafür unter Sierra einen "KextsToPatch".
"Boot graphics glitch 10.12.x (IGPUs)"

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=260465#post260465>

Ich weis allerdings nicht ob es dazu ein Update auf High Sierra gibt. Vielleicht funktioniert der sogar unter High Sierra.

Sollte das jedoch das einzige Problem sein dann hat das keine Auswirkungen auf denn laufenden Betrieb und man kann sicher damit leben. 😊