

Erledigt

## Sammelthread Hilfe Diskussion FW Features etc

**Beitrag von „cobanramo“ vom 24. Oktober 2017, 12:48**

Wenn es leer bleibt braucht es keine, bzw. gab Apple für diesen Mac keine neue Firmware raus. Neue Werte kannst du nur herzaubern wenn Apple eine neue Firmware für eine bestimmte Mac über Appstore veröffentlicht.

Bei einer Hackintosh Installation versuch landen die eben im EFI unter dem Ordner "Apple" was natürlich nicht klappt.

Findige Zauberer tun diese Werte eben dort heraus zaubern und ins Clover SMBIOS einpflegen.



Gruss Coban