

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Oktober 2017, 09:33

Hallo [@Ketarr](#),

schön wieder von dir zu hören. Demnach läuft dein Latitude immer noch bestens mit OSX.

Ich habe eben den EFI-Ordner in der Anleitung auf den neusten Stand gebracht. So wie er jetzt aufgebaut ist läuft High Sierra wie auf einem originalen Apple Teil.

Du kannst diese gerne als Basis nehmen und das einbringen was bezüglich deinem Prozessor anders ist.

Eigentlich musst du nur die SSDT.aml unter "\EFI\CLOVER\ACPI\patched" gegen deine Variante austauschen und die SMBios Einstellungen welche du aktuell verwendest eintragen.

"Serial Number > MLB > ROM > Custom UUID".

Dann sollte das Update problemlos klappen. Darauf achten das du beim ersten Neustart im Clover Bootmenü auch den Installer auswählst.

Nach der Installation den Kext "\EFI\CLOVER\kexts\LEAppleBacklightInjector.kext" nach /S/L/E installieren damit Backlight funktioniert.

Kannst du für die Anleitung bitte deine SSDT.aml hier hochladen. Dann kann ich den I5-3520M auch mit in die Anleitung mit aufnehmen.

Gruß Michael

PS: Ich habe beim Update meinen Laptop mit Time Machine gesichert und dann High Sierra neu Installiert. Beim einrichten dann die Sicherung zurückgespielt.