

Erledigt

Update für macOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „drnoodle“ vom 25. Oktober 2017, 11:09

Ich versuche gerade Sierra auf einem Gigabyte X299-UD4 zu installieren. Habe Sierra 10.12.6 per Dockingstation über ein Macbook auf eine externe SSD installiert und konfiguriert und danach Clover 4243 installiert. Beim booten bleibt er immer bei **"IOConsoleUsers:glOScreenLockstate"** hängen. Habe extra eine Nvidia Karte (GT120) aus einem alten Macpro eingebaut.

Ich boote mit: `-v npci=0x2000 nv_disable=1`

Kann mir hier jemand helfen? Im Anhang meine Clover ZIP.