

**Erledigt**

## **Asus Z170-A Bios Einstellungen**

**Beitrag von „ertz“ vom 28. Oktober 2017, 17:37**

Ja das stimmt schon.

Nun gibt es diese Funktion leider nicht mehr unter USB Configuration.

Habe schon im gesamten Bios nachgeschaut.

Habe jetzt meinen Hackintosh zum laufen bekommen.

Nur noch USB 3.0 funktioniert nicht richtig.

USB. 2.0 wird am selben Port erkannt wenn ich 3.0 Geräte anschlieÙe funktioniert es nicht.

Im Kernel and Kext Patches steht: change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-Series-10.12)

Habe im Forum Folgenden Kext gefunden:

[USBInjectAll - Immer aktuell \(wenn's geht\)](#)

Hat leider nicht funktioniert. Muss ich bei Clover noch etwas umstellen?