

Erledigt

## Gigabyte MB erkennt SSD nur sporadisch

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2017, 20:43

Er injected folgende Vendor-/Device-ID Kombis für die Erkennung durch den AppleAHCIPort.kext

Code

1. `<string>AppleIntelPchSeriesAHCI</string>`
2. `<key>IONameMatch</key>`
3. `<array>`
4. `<string>pci8086,a103</string>`
5. `<string>pci8086,9d03</string>`
6. `</array>`