

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „al6042“ vom 29. Oktober 2017, 10:17

ich gehe davon aus, dass das Audio-Interface per TB angeschlossen ist und mit der Aktivierung des Ports diesen Fehler auswirft.

Hast du noch weitere TB-Ports um das Gerät an einem anderen zu testen?