

Erledigt

ASRock Z87 Extreme6 - Ozmosis (benimmt sich wie ein sturer Esel)

Beitrag von „pauernet“ vom 29. Oktober 2017, 11:21

[Zitat von al6042](#)

Dann würde ich dich doch bitten, mal folgende Defaults.plist an der Stelle zu testen. Sicher aber bitte die vorherige, bzw. benenne sie nach Defaults.plist.org um.

ok jetzt bootet er auch nicht mehr mit dem CLOVER-USB-Stick 😞 . Es scheint so als würde er den einfach ignorieren wenn ich von dem Stick boote und dann dort auswähle er soll jetzt von der macOS-Festplatte starten.

Es kommen die gleichen Fehlermeldungen wie als würde ich direkt von der macOS-Festplatte starten.

Gibt es noch eine andere Möglichkeit die defaults.plist hinzuzufügen?

PS: Welche Hardwareänderung müsste ich denn durchführen damit es aufjedenfall klappt. An was liegt es denn? CPU, MoBo, GPU? Bin nämlich echt am Verzweifeln 😞 und bald bereit dafür nochmals extra Geld auszugeben. Würde es aber lieber Euch spenden 😊