

Erledigt

ASRock Z87 Extreme6 - Ozmosis (benimmt sich wie ein sturer Esel)

Beitrag von „al6042“ vom 29. Oktober 2017, 12:09

Die neue Meldung hat aber nichts mit der neuen Defaults.plist zu tun.

Deine Kiste und auch die Komponenten sind hier nicht das Problem.

Ich würde an deiner Stelle für dein Board grundsätzlich eher auf Clover als Bootloader setzen, anstatt mit Ozmosis herumzudoktern..

Und du solltest dich ein wenig selbstständig mit dem Wiki und den dortigen Infos beschäftigen.

Eine weitere Möglichkeit die neue Defaults.plist an ihren Platz zu bekommen, ist die Nutzung eines Linux-Live-USB-Sticks...

Damit kannst du die EFI der Festplatte mounten und die Datei an die richtige Stelle kopieren...