

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. Oktober 2017, 12:24

Hast du mal die Thunderboltkarten zwischen 299 und 99 getauscht und überprüft, ob der Fehler mit wandert ?

Wenn nicht, ist es vermutlich Mobo/BIOS, Clover, System
Wenn ja, eher Treiber, Karte, Audiogerät.