

Erledigt

Trotz

Whatevergreen

ke

Grafikbeschleunigung - Teil 2

Beitrag von „Vatta“ vom 29. Oktober 2017, 16:35

Danke an al6042 für die Entfernung des Vorhängeschlosses.

Hi modzilla....

Habe alles von Dir übernommen, aber die Radeon wird noch immer nicht erkannt. Wenn ich die einzelne config.plist (die ohne Fix Display) nehme, bootet er bis in eine Endlosschleife, kurz vor dem Erscheinen des Apfels mit dem Fortschrittsbalken. Müssen die Werte aus der FB.txt für den gepatschten Balladi Framebuffer noch eingebaut werden, oder sind die schon in der config.plist drin? Wenn Sie noch eingebaut werden müssen, dann Frage...wohin, und was brauch ich dafür (Editor ?). Ich würde ja wieder zurück zu Sierra gehen, aber der Rechner bootet mit High Sierra so unheimlich schnell, das gefällt mir einfach, es fehlt einfach nur die richtige Erkennung des VRAM der Radeon.

Bis jetzt sieht das so aus !

Display:

Typ: GPU

Bus: PCIe

Steckplatz: PCI Slot 0

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 14 MB

Hersteller: AMD (0x1002)

Geräte-ID: 0x67b1

Versions-ID: 0x0080

Displays:

Display:

Auflösung: 2560 x 1440

Framepuffertiefe: 24-Bit Farbe (ARGB8888)

Hauptdisplay: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Helligkeit automatisch anpassen: Nein

Gruß Vatta