

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „al6042“ vom 30. Oktober 2017, 15:14

[@andydragon](#)

Hast du für High Sierra auch den anderen Clover 15-Port USB Limit Patch im Einsatz?

Comment Change 15 port limit to 30 in 10.13.x

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 837D8C10

Replace 837D8C1F