

Erledigt

Brauche euer Schwarmwissen - Text zerhackt und weißes Verbotssymbol bei Boot

Beitrag von „cobanramo“ vom 3. November 2017, 10:41

Das ist ein allbekanntes Problem bei Hackintosh's, du musst das so verstehen, deine USB Port's werden erkannt und initialisiert so wie Sie vorgesehen werden, MacOS hat aber seine eigene Treiber und Konfiguration dafür. Sobald er die laden versucht findet es eben nicht die von Apple vorgesehene Konfiguration von IMac's usw., somit stürzt es ab, da die Installation eben vom USB gestartet wurde bricht eben der Standbein von dem es gestartet wurde. Du musst einen USB Port benutzen der quasi Standard ist und bei jeder Witterung hält oder eben noch vor der Installation im Clover die USB Port's für MacOS fit machen. 😊
So in etwa grob kann man das erklären.

Du hast noch Nvidia Graphic im Einsatz, der wird sich auch noch melden, das kommt aber später 😊

Gruß Coban