

Erledigt

ASrock Z77 Pro4-M kein Sound(ALC892)

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. November 2017, 21:40

Vielleicht mit dem USB Port Limit Patch, wobei da fragst du mich jetzt was, meine USB Port laufen alle ...

Edit: Auf der anderen Seite habe ich den auch noch nicht für ein 7er Chipsatz gefunden, nur für 8er, 9er, 10er, usw.