

Erledigt

BCM94352HMB + Sierra 10.13 kein AirDrop mehr???

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. November 2017, 22:43

Unter Sierra bin ich mir ganz sicher das es geklappt hatte. Ich hatte zuerst eine andere WLAN Karte verbaut. Diese war nicht kompatibel zu Handoff.

Dann hatte ich die jetzt verwendetet BCM943224HMS eingebaut. Hatte mich dann ganz arg gefreut das es mit diese Karte funktionierte in beide Richtungen.