


Erledigt ALC887/888 High Sierra Problem :((

Beitrag von „Nio82“ vom 4. November 2017, 19:04

[@Ephixa](#)

Ich zeig dir kurz wie du die Layout ID änderst falls die Nr.1 nicht funktioniert. Du öffnest mit CloverConfigurator die Config.plist & gehst auf Devices & dort im Feld Audio Inject trägst du die nächste ID ein.



Danach die Config speichern, den Rechner neu starten & schauen obs diesmal funktioniert. Für den grünen Klinke Anschluss an der Rückseite deines Hackis musst du im System in den Audioeinstellungen "Interne Lautsprecher" ausgewählt haben.

Wenn du den CloverConfigurator noch nicht hast hier der Link zum DL: [Clover Configurator immer aktuell](#)